FIG. 25 MASTER-MAKING AREA (2)



No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	011-15056-006	Spring (Right); M. -M.	1	
2	011-15055-000	Spring (Left); M. -M.	1	
	017-95000-107	Unit/Master Making		RA42
	017-95001-103	Unit/Master Making; 49		RA49
	017-95002-100	Unit/Master Making; 59		RA59
3	011-15722-006	*Fulcrum II; M. -M.	2	
4	017-55023-104	*Wire Harness; M. -M. -Image	1	RA42
4	017-55025-107	*Wire Harness; M. -M. -Image; T40	1	RA49, 59
5	443-00120-609	*Micro-SW; E21-91N	2	
6	011-15708-100	*Switch Cam	1	
7	011-15710-008	*Bracket; Micro-SW	1	
8	017-65000-005	*Thermal Pressure Motor III Ass'y	1	
9	011-15117-005	*Cam; Thermal Pressure Motor	1	
10	017-15006-002	*Bracket; De-electricity Brush	1	
11	011-15041-009	*De-electricity Brush	1	
12	017-15005-006	*Frame A; M. -M.	1	
13	607-11000-200	*Metal; F4 x 7 x 6; 10 x 1.5	4	
14	011-15004-006	*Fulcrum; TPH	2	
15	017-15008-005	*Shaft; Load Roller	1	
16	017-15009-001	*Load Roller	3	
17	017-15007-106	*Catch Roller (Upper)	1	
18	011-15704-105	*Bracket; TPH	1	
19	011-15716-006	*Pressure Assist Plate	2	
20	011-15717-002	*Bracket; Pressure Assist Plate; K-TPH	2	RA42, 59
20	011-15751-006	*Bracket; Pressure Assist Plate; T-TPH	2	RA49
21	011-15718-106	*Spring; TPH Pressure	2	
22	011-15098-000	*Hook Spring	2	
23	017-15015-001	*Open/Close Hook II	1	
24	011-15013-005	*Open/Close Hook	1	
25	011-15010-006	*Shaft; Open/Close Hook	1	
26	017-51010-008	*Sub-Power Supply PCB	1	
27	017-55011-106	Wire Harness; S. Power	1	
28	665-02025-601	Wire Saddle; LWS-2N	1	
29	017-15010-000	Cover A; M. -M.	1	
30	017-60015-004	Master End Sensor (Receive)	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
31		*Junction Connector; 3P	1	Ref. Pg. II-30
32	017-15011-006	Copy Guide Plate (Lower); B4	1	
32	017-15014-005	Copy Guide Plate (Lower); A4	1	
33	550-20118-104	TPH Seal	1	
34	014-15013-007	Sheet; Light Absorber; M. -M.	1	
35	011-15051-004	De-electricity Bar; M. -M.	2	
	011-95037-007	K-TPH Ass'y		RA42
36	011-15733-008	*De-electricity Brush; K-TPH	1	
37	011-15734-004	*Bracket; De-electricity Brush; K-TPH	1	
38	011-15035-009	*Protection Sheet A; TPH	1	
39		*K-TPH; 260-12	1	
40	488-90003-101	*Ground Wire; U3-100-R3	1	
	017-95035-008	T-TPH Ass'y (400)		RA49
36	011-15036-005	*De-electricity Brush; TPH	1	
37	011-15034-002	*Bracket; De-electricity Brush; T-TPH	1	
38	011-15035-009	*Protection Sheet A; TPH	1	
39		*T-TPH; 260R14	1	
40	488-90003-101	*Ground Wire; U3-100-R3	1	
	017-95037-000	K-TPH Ass'y (400)		RA59
36	011-15733-008	*De-electricity Brush; K-TPH	1	
37	011-15734-004	*Bracket; De-electricity Brush; K-TPH	1	
38	011-15035-009	*Protection Sheet A; TPH	1	
39		*K-TPH; 260-16	1	
40	488-90003-101	*Ground Wire; U3-100-R3	1	
41	017-55000-007	Wire Harness; S. Image Scanner	1	
42	017-55020-008	Wire Harness; TPH-Power	1	
43	550-20671-105	Seal; M. -M.	1	
43	550-20672-101	Seal; M. -M; Pic.	1	